


Расклад 1
в готовом виде



Внимание!
Поверхность изделия имеет выраженную текстуру.
Минимальная толщина линий должна для шелкотрансфера и полноцвета с трансфером быть не менее 0,6 мм.

Не рекомендуется делать нанесение в местах, где возможен быстрый износ ленты (места сгиба / плечо ручки на сумках и т.д.).
Изменение отступов от края изделия или увеличение поля печати возможно только после согласования с производством,
до постановки заказа в работу.